



Opel

Wszystkie modele z silnikami benzynowymi

Kod błędu 31 w pamięci błędów sterownika silnika.

Jeżeli w tych pojazdach pojawia się w pamięci błędów kod błędu „31 - Kein Motordrehzahlsignal“ [„Brak sygnału obrotów silnika“], nie koniecznie oznacza to błąd w systemie.

Ponieważ sterownik posługuje się aktualnymi wartościami, przy włączonym zapłonie brak sygnału obrotów. O ile tylko silnik pracuje, błąd ten, przy właściwie działającym systemie, jest automatycznie usuwany z pamięci błędów. W czasie diagnostyki należy, na wszelki wypadek, na nowo odczytać pamięć błędów, przy pracującym silniku, aby upewnić się, czy czujnik wału korbowego podaje właściwy sygnał a kod błędów „31” został usunięty z pamięci błędów.