



Opel Vectra B, modele z lat 1996 – 2000, Zafira, modele z lat 1999 – 2000, Astra G, modele z lat 1998 – 1999, z silnikami o kodach: X18XE1, X16SZR

Silnik szarpie, kody błędu P0400 / P1405

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach zauważalne byłoby szarpanie silnika przy stałej prędkości (40 – 80 km/h), przy przyspieszaniu do 3 000 obr/min, albo przy ujmowaniu gazu, to usterka taka jest spowodowana przez wadliwy zawór zwrotny spalin (zawór AGR). Jednocześnie w pamięci błędów zapisywany jest kod P0400 (udział odprowadzania zwrotnego spalin) albo P1405 (złe działanie zaworu AGR). Do wyżej wymienionych objawów dochodzi szczególnie w przypadku następujących zaworów AGR Delphi:

Nr części: 98055

Data produkcji: 1995, 1996, 1997, 1998,

01. do 242 dnia 1999 włącznie.

Identyfikacja:


Nr części: poz. 1.

Data produkcji: poz. 2.

Cyfry 1 – 3 = dzień

Cyfra 4 = rok

Cyfra 5 = bez znaczenia



Jeśli spełnione są powyższe kryteria i przyłączenie elektryczne zaworu AGR jest wadliwe, należy wymienić zawór i skasować pamięć błędów.