



Opel Vectra-C Rocznik modelu od 2002 do 05.2003 Wszystkie pojazdy

Świeci się kontrolka ABS

Jeśli klient reklamuje powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest zły zestyk. Obok powyższej usterki może być również reklamowane, że silnik nie uruchamia się lub, że wskazania przyrządów na desce rozdzielczej nie są prawidłowe (wahające się wskazania). W takim przypadku sprawdzić połączenie wtykowe pomiędzy wtyczką wielokrotną wiązki przewodów i sterownikiem ABS. Do wymienionych wyżej usterek może dojść na wskutek uszkodzeń (wygiętych, rozszerzonych pinów stykowych itd.). Dlatego też producent oferuje do ich naprawy zestaw naprawczy.