



Opel Vectra C Diesel Rok budowy: od 2002 Kod silnika: Y22 DTR

Świeci się lampka kontrolna silnika

Kod błędu P0638

“Błąd działania nastawnika przepustnicy“

***Sporadyczne spadki mocy, słaba reakcja
na dodanie gazu,
dymienie przy uruchamianiu silnika***

Ten pojazd jest wyposażony w elektroniczny układ sterowania przepustnicą.

W celu minimalizacji wstrząsów silnika po jego wyłączeniu następuje zamknięcie przepustnicy.

W przypadku ww. kodu błędów wadliwy potencjometr przepustnicy może sporadycznie wywoływać błędne działanie układu sterowania przepustnicą.

Zasterowywany przez sterownik silnika zawór elektromagnetyczny zamyka się w nieprawidłowym momencie, powodując nagły spadek mocy silnika.

Czynność zaradcza: sprawdzić w ew. wymienić potencjometr przepustnicy

Informacja

