



## *Peugeot 206 Z elektrycznie odchylanymi lusterkami zewnętrznymi*

### **Przepalony bezpiecznik, elektrycznie odchylane lusterka zewnętrzne i tylny podnośnik szyby nie działają, lampka kontrolna baterii pozostaje zapalona.**

Jeśli zarzuca się tym pojazdom wyżej wymienione usterki, możliwą przyczyną jest nieszczelny silnik odchylania w lusterku zewnętrznym. Wskutek wnikania wody dochodzi do zwarcia w silniku odchylania. Aby usunąć błąd, trzeba sprawdzić przewody w drzwiach do lusterka zewnętrznego, naprawić w razie potrzeby i wymienić lusterko zewnętrzne. Konieczna jest także wymiana bezpiecznika nr 22 w skrzynce bezpieczników (wewnątrz).