



Peugeot 806 **Wszystkie modele z silnikiem HDI** **(DW...)**

Świeci się kontrolka silnika, rozładowany akumulator, kod usterki w pamięci usterek.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że świeci się kontrolka silnika, w sterowniku silnika zapisany jest kod usterki P1641 lub, że rozładował się akumulator, możliwą przyczyną jest dostanie się wody do układu sterowania silnika. Woda przenika do wiązki przewodów poprzez nieszczelność na 2-biegunowym, żółtym czujniku temperatury chłodziwa. Na zasadzie połączeń kapilarnych chłodziwo dostaje się do układu sterowania silnikiem powodując wyżej wymienioną usterkę. Aby usunąć tę usterkę należy wymienić odnośną wiązkę przewodów i sterownik silnika. Nie podłączać ponownie żółtego wtyku czujnika chłodziwa ale zamknąć go ślepą wtyczką na wiązce przewodów.