



Smart City, Cabrio, Fortwo wszystkie modele z silnikami benzynowymi, rok produkcji 1998 – 2003

Obroty silnika wahają się między 900 - 1300 /min⁻¹

Jeśli w pojazdach tych na biegu jałowym występują wahania obrotów silnika między 900 – 1300 obr./min, to przyczyną niesprawności jest zanieczyszczony wyłącznik przepustnicy lub zanieczyszczony czujnik podciśnienia w przewodzie ssącym. W celu zdiagnozowania usterki należy odczytać pamięć błędów odpowiednim urządzeniem diagnostycznym.

Jeśli nie zostały zapisane żadne błędy, należy przy użyciu funkcji odczytu bloków wartości pomiarowych wyświetlić wartości i sprawdzić działanie wyłącznika przepustnicy i czujnika podciśnienia w przewodzie ssącym. Jeśli dochodzi do rozbieżności między wartościami zadanymi a rzeczywistymi, trzeba wymienić uszkodzone części.