



Suzuki Grand Vitara 2.0L **Rok budowy od 2000 do 2006**

Zapala się lampka kontrolna silnika

W razie reklamacji wyżej wymienionego błędu przyczyną może być zawór AGR. Poza tym w pamięci błędów może jeszcze pojawić się kod „P0400 - AGR System - Fehlfunktion rück-führende Abgasmenge” [P0400 □ Układ AGR □ Wadliwe działanie odprowadzania spalin]. Ze względu na osady może być ograniczona regulacja zaworu, co prowadzi do wymienionego błędu. W tym przypadku postępować jak następuje:

- Zdemontować zawór AGR.
- Odpowiednią ściereczką i rozpuszczalnikiem (np. benzyna do prania chemicznego) oczyścić zacisk przewodu na krzywaku spalin i zaworze AGR tak, aby usunąć osady.
- Następnie na powrót zamontować zawór AGR.
- Na koniec skasować pamięć błędów.