



## **Toyota Corolla (E11) z silnikiem 1,4 I (4ZZ-FE)**

### **Zaświecenie się kontrolki silnika**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że świeci się kontrolka silnika a w pamięci błędów sterownika silnika zapisany został kod usterki P1346 i/lub P1349, możliwą przyczyną jest nieprawidłowe działanie zmiennej regulacji wału rozrządu. Kod usterki P1346 oznacza "nieprawidłowe działanie czujnika momentu przesterowania zaworu" a kod usterki P1349 "nieprawidłowe działanie zmiennej regulacji zaworu". Możliwą przyczyną tej usterki jest niewłaściwe ciśnienie oleju. Przed wymagającym wiele zachodu wyszukiwaniem usterek należy zawsze wymienić filtr oleju i olej silnikowy do wymaganej w specyfikacji ilości napełnienia. W przypadku mocno zanieczyszczonych nagarem silników, przepłukać obieg oleju.