


KRÓTKA INFORMACJA



Volvo

S60

Silnik: pięciocylindrowy

Rok produkcji: 22.06.2010-14.05.2012

Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju

W wymienionych wyżej pojazdach wskutek defektu czujnika ciśnienia oleju nie jest generowane ostrzeżenie o zbyt niskim poziomie oleju.

Wskutek zbyt niskiego ciśnienia oleju silnik może nagle zgasnąć podczas jazdy (co znacznie zwiększa ryzyko wypadku).

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Należy jednak założyć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W przypadku pojazdów, których dotyczy ta usterka, w warsztacie usuwa się ten błąd przez aktualizację oprogramowania.