



VW Beetle model z roku 1998, numery nadwozia od 3BW -000 001 do 3BW -999 999

Stałe świecenie się lampki kontrolnej poduszki powietrznej

Przyczyną stałego świecenia się lampki kontrolnej poduszki powietrznej zwykle jest uszkodzenie modułu sterującego poduszek powietrznych i czujników poduszek bocznych. Uszkodzenie czujników bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do awarii modułu sterującego poduszek. W pamięci błędów zapisywany jest następujący wpis: „Rozpoznano 9 błędów – nie można ich skasować – funkcja nieznaną albo nie można jej wykonać”. Aby usunąć tę usterkę, trzeba wymienić moduł sterujący poduszek powietrznych i czujniki poduszek bocznych.