



Volkswagen Golf 4 + Passat 3B

Awaria wskazania prędkościomierza i licznika kilometrów.

W wyżej wymienionych pojazdach awaria oprogramowania może prowadzić do tego, że wyświetlacz nie wskazuje prędkości i przejechanych kilometrów. Może to dotyczyć następujących wyświetlaczy wielofunkcyjnych firmy Bosch:

Golf: Wyświetlacze z obrotomierzem,
nr wersji: V14 do V20.

Golf: Wyświetlacze z wskaźnikiem wielofunkcyjnym,
nr wersji: V14 do V19.

Passat: Wyświetlacze wielofunkcyjne, do nr wersji V13.

Ponieważ czujnik prędkości nie jest przyczyną problemu, środkiem zaradczym może być tylko wymiana wyświetlacza wielofunkcyjnego.

