



VW Passat, typ: 3B2 / 3B5, produkowany do 03/1998

Miga lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego.

Tworzenie się osadów na prętach czujnika poziomu płynu chłodzącego może w wymienionych pojazdach prowadzić do migania lampki kontrolnej temperatury płynu chłodzącego, mimo że w zbiorniku wyrównawczym znajduje się wystarczająca ilość płynu.

Czujnik znajduje się pod zbiornikiem wyrównawczym (ilustracja) i nie może być wymieniany oddzielnie. Przez przepłukanie zbiornika można usunąć osady; jeśli to nie pomoże, trzeba wymienić zbiornik wyrównawczy. Od 03/1998 montowane są fabrycznie zbiorniki wyrównawcze ze zmienionymi czujnikami i problem ten nie występuje.

