



## ***Audi***

## ***A3***

### ***Data produkcji: 1997-2003***

### ***Wszystkie modele***

#### **Oświetlenie klapy bagażnika nie działa**

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być przedostawanie się wody do zamka klapy bagażnika. Może się również włączać lampka ostrzegawcza otwarcia klapy bagażnika w kokpicie. Woda przedostaje się do zamka klapy bagażnika przez otwór lub pęknięcie w wężu wodnym układu spryskiwaczy tylnej szyby. W takim przypadku należy wymienić węż i przymocować przy użyciu zmodyfikowanej klamry zaciskowej. W razie potrzeby przymocować węż dodatkowo przy użyciu łączników kablowych. Naprawić mechanizm zamykający i spryskać smarem. Sprawdzić również styk elektryczny zamka.

**Krótkie informacje**