



Audi A4 **z instalacją do czyszczenia reflektorów,** **produkowany od 11.2000**

Nieszczelna instalacja do czyszczenia reflektorów

Wyżej wymieniona usterka może mieć kilka przyczyn:

- Nieszczelność wewnątrz cylindra wysuwającego, przy pierścieniu uszczelniającym.
- Nieszczelność cylindra wysuwającego przy przyłączeniu węża.
- Nieszczelności połączeń węży.
- Nieszczelność przyłączenia (szybkozłącze) pompy instalacji.
- Zamarznięcie wsporników dysz.

W celu usunięcia usterki należy:

- Sprawdzić, czy płyn nie wydobywa się bezpośrednio przy cylindrze wysuwającym. Jeśli tak, wymienić cylinder.
- Jeśli nieszczelności występują przy przyłączeniu węża do cylindra, sprawdzić czy pierścień uszczelniający nie jest uszkodzony, ewentualnie wymienić. Stare pierścienie są niebieskie, nowe, poprawione, są czarne.
- Jeśli płyn wydobywa się ze złączy węży, na końcach węży założyć opaski.
- Sprawdzić szczelność szybkozłącza, ewentualnie wymienić.
- Nasmarować lekko wsporniki dysz.