



Audi A4 produkowany od 2001, wszystkie modele z instalacją do czyszczenia reflektorów

Awaria instalacji do czyszczenia reflektorów

Przyczyną awarii instalacji do czyszczenia reflektorów zwykle jest brak napięcia zasilania. W wyniku zastosowania bezpiecznika o zbyt małym prądzie nominalnym, bezpiecznik ten się przepala. Aby zlikwidować usterkę, należy wymienić bezpiecznik nr 37 na mocniejszy (30 A). Bezpiecznik nr 37 znajduje się w skrzynce bezpieczników w tablicy rozdzielczej, po lewej stronie.

Wskazówka:

Wymianę tego bezpiecznika i jego moc należy zaznaczyć w instrukcji obsługi, i na pokrywie skrzynki bezpieczników.