



Audi A6, rok produkcji 1997 do 2003

Sporadycznie zapala się lampka kontrolna regulacji wysokości wiązki światła.

Przyczyną powyższej usterki może być złe połączenie wtyczkowe - niedokładnie zatrzaśnięty wtyk w gnieździe, brak połączeń między stykami, złe zamocowanie przewodów do styków.

Usterka ta powoduje także zapis w pamięci błędów kodu „Przerwa / zwarcie do masy czujnika poziomu”.

W celu usunięcia awarii należy postępować następująco:

- Podnieść (w wersji kombi) albo wymontować kanapę tylną.
- Rozłączyć połączenie wtyczkowe.
- Sprawdzić styki w gnieździe, ewentualnie dociąć małym śrubokrętem, tak aby zapewnić właściwy styk.
- Ścisnąć połączenie tak, aby blokada prawidłowo zaskoczyła.
- Opuścić względnie zamontować ponownie kanapę tylną.
- Skasować pamięć błędów.
- Włączyć zapłon i światła, a następnie sprawdzić działanie regulacji wysokości wiązki światła.

Od modelu z roku 2003 montowane jest poprawione połączenie.