



BMW E 34, produkowany od 09/1995 do 02/1996, z systemem Check-Control

Sporadyczny komunikat błędu „światło mijania” albo „oświetlenie tablicy rejestracyjnej“ w systemie Check-Control.

Jeśli w pojazdach tych w systemie Check-Control sporadycznie pojawia się komunikat błędu „światło mijania” albo „oświetlenie tablicy rejestracyjnej”, mimo że samochód jest sprawny, to przyczyną tej sytuacji mogą być regulatory wysokości wiązki światła. W celu usunięcia tego błędu należy wymienić regulatory wysokości wiązki światła w pojazdach zbudowanych w podanym okresie.

Wskazówka:

Regulatory wysokości wiązki światła oznaczone białym punktem nie muszą być wymieniane. Usterka sygnalizowana opisanymi powyżej objawami ich nie dotyczy.

Numer katalogowy Hella regulatorów wysokości wiązki światła:

6NM 004 375-311