



BMW E39, produkowany do 03/1996

Stałe świecenie się światła hamowania.

W wyżej wymienionych pojazdach może się zdarzać, że światło hamowania pozostaje włączone po wyłączeniu zapłonu, nawet przez 3 minuty. Światła pozostają włączone ponieważ moduł kontrolny świateł (LCM) nie rozpoznaje sygnału wyłączenia zacisku „R” (pozycja wyłącznika zapłonu 1) i nadal steruje światłem hamowania.

Aby usunąć usterkę należy na nowo zaprogramować moduł sterowania światłami LCM.