



## **Citroen**

### **Xsara Picasso**

### **Wszystkie modele 2005–2011**

#### **Przełącznik kierunkowskazu nie powraca automatycznie do pozycji wyjściowej.**

Jeśli w przypadku tych pojazdów przełącznik kierunkowskazu (dźwignia kierunkowskazu – automatyka powrotu) nie powraca automatycznie do pozycji wyjściowej, możliwe, że w kierownicy zamontowano błędnie/w niewłaściwej pozycji sprężynę śrubową. W ramach akcji korekcyjnej sprawdzić, czy przyłącze elektryczne sprężyny śrubowej w kierownicy znajduje się w pozycji „godzina 12” (patrz rysunek). Jeśli nie, poprawić pozycję montażu sprężyny śrubowej.

Wskazówka: montaż poduszki powietrznej kierowcy musi zostać przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

