



## **Ford**

## **Focus**

## **Wszystkie modele z lat 1999 - 2001**

### **Przełącznik kierunkowskazów nie cofa się automatycznie do pozycji wyjściowej.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że przełącznik kierunkowskazów po migotaniu nie cofa się automatycznie do pozycji wyjściowej, możliwą przyczyną jest przerwana krzywka cofająca na sprężynie śrubowej poduszki powietrznej. Aby usunąć tę usterkę należy wymienić sprężynę śrubową oraz dodatkowo założyć pierścień odległościowy.

**Krótkie informacje**