

# KRÓTKA INFORMACJA



## Ford

## Galaxy und S-Max

### Rok produkcji: 10/2014 – 02/2016

### Ze światłami zakrętowymi LED

#### Nie działają przednie reflektory

W przypadku ww. pojazdów reklamowana jest awaria przednich reflektorów podczas jazdy.

Przyczyną tego problemu jest wadliwe oprogramowanie modułu reflektorów.

Jeżeli reflektory przestały działać podczas jazdy, należy wykonać następujące pierwsze czynności zaradcze:

- Zatrzymać pojazd (uwaga: zwrócić uwagę na sytuację na drodze)
- Wyłączyć zapłon
- Włączyć zapłon i uruchomić silnik (reflektory zostają ponownie uaktywnione)
- Jeżeli reflektory przestaną działać ponownie, powtórzyć opisane czynności
- Udać się niezwłocznie do specjalistycznego warsztatu

Warsztat przeprowadzi aktualizację oprogramowania modułu reflektorów i modułu BCM (sterownika karoserii).

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

