

KRÓTKA INFORMACJA



Peugeot 307, 308, Expert Rok produkcji: 11.2006 - 12.2008

Nie działa oświetlenie

Mimo włączenia w ww. pojazdach może nie działać oświetlenie.

Oświetlenie nie włącza się, ponieważ sterownik nie rozpoznaje zmiany pozycji przełącznika.

W celu usunięcia problemu warsztat przeprowadza aktualizację oprogramowania.

Producent pojazdu zainicjował już akcję naprawczą związaną z tym problemem. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

