



Boletim Informativo

Alfa Romeo Tipo 147 Todos os modelos

Ruídos no travão da roda traseira Desgaste unilateral Funcionamento defeituoso do travão de mão

Se for detetado o erro supracitado, uma possível causa pode ser o cabo do travão de mão encravado ou mau funcionamento.

Devido a uma manga de proteção contra o pó com defeito (Fig.) ou devido a um revestimento com defeito, entra humidade ou sujidade no cabo Bowden. Devido a corrosão ou a danos internos é causado o encravamento do cabo do travão de mão. O cabo na pinça do travão não retorna para a posição de fim de curso, que também resulta numa baixa pressão de encosto do calço do travão no disco do travão. A fricção produzida durante a condução produz ruídos indesejados e desgasta simultaneamente o calço e o disco do travão. Neste caso deve-se controlar os cabos do travão de mão e event. substituir. Se os calços ou os discos dos travões tiverem sido danificados, deve-se proceder igualmente à substituição dos mesmos.



Aviso de aplicação

Estes sintomas também podem surgir em outros modelos Alfa Romeo com o mesmo sistema de travagem.