



Boletim Informativo

Citroen

C4

Todos os modelos até ao ano de construção 04/2007

Destravamento autónomo do travão de mão

Em alguns veículos pode acontecer que o travão de mão se solte sozinho.

Este problema deve-se a componentes desgastados no sistema mecânico de retenção.

Aviso de reparação

Os componentes desgastados não podem ser substituídos separadamente. Nestes casos, é necessário substituir a unidade completa da alavanca do travão de mão.