



Boletim Informativo

Fiat Punto **Modelo tipo 199** **Ano de construção 2005-2010**

Ruídos nos travões das rodas traseiras, após longas fases de travagem

Nos modelos supracitados podem ocorrer ruídos de vibração no eixo traseiro, após longas fases de travagem.

Causa

As vibrações na pinça do travão são transferidas para os calços do travão.

Solução

Para estas situações o fabricante automóvel disponibiliza pesos especiais. Esses pesos suprimem as vibrações indesejadas e são montados diretamente na pinça do travão.

Este kit de peças pode ser encomendado junto da Fiat com a referência 77364395.

