



Alfa 156 Todos os modelos

Cobertura da caixa de fusíveis soltase.

Se, nestes veículos, for relatado que a cobertura da caixa de fusíveis se solta, uma causa possível é uma força de tensão insuficiente dos grampos de retenção. Para eliminar o problema tem que ser montada uma cobertura modificada com um parafuso de retenção (Figura 1). Para isso, proceda do seguinte modo:

- Remover a cobertura antiga.
- Remover a arruela de plástico do parafuso de retenção da cobertura nova e extrair o parafuso (Figura 2).
- Montar a cobertura e fazer uma marcação no painel de instrumentos através do furo do parafuso de retenção.
- Remover de novo a cobertura e fazer na marcação um furo de 8 mm no painel de instrumentos.
- Montar grampo de metal com a rosca sobre o furo (Figura 3).
- Inserir novamente o parafuso de retenção e arruela de plástico na cobertura e montar a cobertura.
- Fixar parafuso de retenção.



Figura 1



Parafuso com arruela de plástico

Figura 2



Grampo de metal com rosca

Figura 3