



Audi

A4 (8D, B5)

Ano de construção: até 01/1999

Motor: AHL

Funcionamento com ruídos na zona dianteira direita

Se, nos veículos acima referidos, surgirem ruídos de gorgolejar/ burburejar na zona dianteira direita do veículo, estes podem estar relacionados com a mangueira de ventilação do recipiente do filtro de carbono activo. A mangueira de ventilação, que conduz para o pavimento do veículo junto do ar livre, descreve um arco. Nesta pode acumular-se água condensada. Durante o funcionamento pode ser gerada a formação dos ruídos acima referidos durante a aspiração de ar fresco. Para obter uma solução deve-se desmontar o revestimento da caixa da roda dianteira direita. De seguida, perfurar a mangueira visível no ponto mais baixo do arco com uma broca de 3 mm de modo a permitir que a água acumulada possa escoar.