



Boletim Informativo

Citroen C- Crosser Ano de fabrico: 2007 - 2009

Falha das luzes do travão

Nos veículos supracitados é reclamada a avaria das luzes do travão (a luz de aviso brilha no instrumento combinado).

A causa do problema supracitado deve-se a um comutador da luz do travão com defeito (impurezas de silicone nos contactos).

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

Na oficina especializada o comutador da luz do travão com defeito é substituído por um novo.

Proceder da seguinte forma para substituir o comutador da luz do travão:

- Desmontar o revestimento por cima dos pedais
- Rodar o comutar um quarto de revolução para a esquerda
- Retirar o comutador
- Desconectar a ficha
- A montagem do comutador da luz do travão é realizada na ordem inversa
- No final da montagem deve-se controlar o bom funcionamento do comutador da luz do travão