



DaewooNubira (J190) **Ano de construção: 1999-2001**

Perigo de curto-circuito no cabo da bateria

Nas viaturas acima referidas a cablagem da bateria junto da braçadeira do tubo do radiador pode fazer atrito e causar um curto-circuito. O conjunto de cabos deverá ser verificado nos pontos de fricção e eventualmente ser isolado de novo. O conjunto de cabos tem de ser colocado e fixado de tal modo que não seja possível a braçadeira do tubo do radiador ter contacto com a mesma. Para tal, a braçadeira tem de ser eventualmente rodada.