



Ford Maverick I Com motor 2,7 TD

O motor de arranque continua a funcionar após a ignição, fechadura de ignição avariada.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor de arranque continua a funcionar após soltar a chave de ignição, uma causa possível é uma fechadura de ignição com defeito. Neste caso, a tensão de reposição da fechadura de ignição é demasiado baixa.

Para eliminar a falha, a fechadura de ignição deve ser substituída.

Nota importante:

Uma vez que a fechadura de ignição é a causa frequente de avarias ou falhas de funcionamento no motor de arranque, esta deve ser controlada sempre que forem efectuadas reparações no motor de arranque.