



Ford Mondeo fabricado até '96 Fecho central das portas com dupla actuação

Caso em viaturas de ano de fabrico até 1996 sejam apresentadas reclamações relativamente ao sistema de fecho central das portas com actuação dupla, a origem do problema pode residir num ponto de solda corroído.

O ponto de solda corroído encontra-se do lado direito da viatura, por debaixo do tapete do lugar do passageiro. Para efectuar a sua reparação proceder do seguinte modo:

1. Retirar o revestimento lateral direito
2. Levantar cuidadosamente o tapete que se encontra à frente do assento do passageiro
3. Remover as fitas colantes sobre o chicote de cabos
4. Identificar no chicote de cabos, o cabo ligado ao ponto de solda
5. Analisar o ponto de solda. Devem ser visíveis cabos descarnados (isolamento danificado). Caso todos os cabos e pontos de solda se encontrem em boas condições, então a origem do problema é outra.
6. Substituir o cabo danificado juntamente com o ponto de solda
7. Colocar um cabo novo com ligação soldada no chicote de cabos
8. Por fim envolver o chicote de cabos com fita isoladora
9. Voltar a colocar o tapete e o revestimento