



# Boletim Informativo

---

## VW

### T5, Transporter

#### Ano de fabrico: a partir de 2003

#### Todos os modelos com portas pivotantes traseiras.

#### Limpa-vidros traseiro com falhas de funcionamento.

No veículos supracitados, a avaria de um dos motores do limpa-vidros traseiro pode originar diversas avarias. Esta problemática aplica-se à função de limpeza do vidro traseiro como à função do limpa para-brisas. Por vezes as escovas trabalham permanentemente e/ou não reagem às posições do interruptor na alavanca de comando.

Nem sempre estão memorizados códigos de avaria no módulo de comando.

Os defeitos no motor do limpa-vidros traseiro podem ser causados por infiltrações de água pelo veio do limpa-vidros. Uma oxidação acentuada ou humidade no interior pode provocar uma "migração elétrica" ou uma corrente positiva permanente.

Neste caso pode-se desconectar, numa primeira fase, os motores dos limpa-vidros traseiros, de modo que até à montagem dos motores sobressalentes, pelo menos, os limpa para-brisas frontais funcionem corretamente.

Neste caso é necessário substituir o(s) motor(es) do(s) limpa-vidros traseiro(s).