



# Boletim Informativo

---

## **Mazda**

### **Mazda 6**

**Ano de fabrico: 2007 – 2012**

**Todos os modelos**

### **Iluminação da luz de controlo do motor**

Se o erro supracitado for reclamado e se o motor avançar para o modo de emergência, podem estar adicionalmente registados os seguintes códigos de avaria no módulo de comando do motor.

Código de avaria:

- P0140
- P0571
- P0600
- P2101

Uma possível causa pode ser uma tensão da bateria insuficiente durante o arranque do motor.

Para resolver o problema deve-se verificar/carregar ou substituir a bateria.

De seguida deve-se apagar os registos na memória de avarias com um aparelho de diagnóstico adequado.