



Mercedes

Tipo: Classe C (203)

Chassis n°: XXX XA até 053800

XXX XF até 029782

XXX XR até 003328

Indicações incorrectas na folha de dados de segurança

A folha de dados na caixa de fusíveis do lado do condutor nos veículos supracitados pode conter informações incorrectas. A folha de dados branca com o plano de ocupação dos fusíveis prescreve uma amperagem de 20 A para os fusíveis n° 3 e n° 16. No entanto, o correcto seria 7,5 A. Os fusíveis correctos (7,5 A) estão montados na caixa de fusíveis. Portanto, eles não devem ser substituídos. Deverá ter em conta esta informação principalmente aquando da localização de erros e da execução de serviços de reparação. Neste sentido, o plano de ocupação antigo deve ser alterado ou a folha de dados deve ser substituída. A folha de dados alterada, que pode ser obtida através do concessionário, é verde (ver a figura).

