



Mercedes-Benz, classe A (W168)

Avaria temporária do sistema eléctrico

Caso se verifique uma avaria em alguns sistemas eléctricos (sistema de fecho central das portas, piscas, sistema de piscas de emergência e sistema de vidros eléctricos) é possível que a causa resida numa falha de contacto na caixa de fusíveis. Para solucionar o problema proceder do seguinte modo:

- Abrir a caixa de fusíveis localizada do lado do passageiro junto aos pés (Figura 1).
- Retirar o fusível nº.30 (7,5A; figura 2).
- Verificar se o fusível não apresenta qualquer corrosão nas superfícies de contacto.
- Colocar um novo fusível na ranhura 30. Ao colocar o fusível, verificar se o porta-fusível oferece a devida resistência.
- Voltar a retirar o fusível. Nas superfícies de contacto devem ser visíveis vestígios de fricção do porta-fusível.
- Voltar a colocar o fusível e testar o funcionamento de todos os sistemas.




Figura 1
Caixa de fusíveis




Figura 2
Fusível 30