



Mercedes-Benz Classe A (W168.031 , 168.033, 168.131, 168.133) Vaneo (W414.700)

Substituição do motor de arranque

Nestes modelos podem surgir problemas na encomenda de peças sobressalentes no caso de substituição do motor de arranque. Estas viaturas estão equipadas com dois motores de arranque distintos e que não podem ser trocados. As diferenças residem no comando do motor de arranque. Num dos tipos, o comando é efectuado através do aparelho de comando do motor e, no outro, é efectuado através de um relé de arranque. Se o comando for efectuado através do aparelho de comando do motor, o motor de arranque está equipado com um sistema electrónico suplementar. Os corpos dos motores de arranque são iguais e não se distinguem pela forma de construção nem pela dimensão. De modo a evitar trabalhos desnecessários, como a montagem e posterior desmontagem de um motor de arranque errado, deve-se ter atenção ao código para o aparelho de comando do motor aquando da encomenda da peça sobressalente. Se o código em questão for o código 049 (aparelho de comando do motor MSM 2) significa que o motor de arranque está equipado com um sistema electrónico adicional.

O código para o aparelho de comando do motor está impresso na ficha dos dados do veículo (os códigos estão impressos em sequência numérica). A ficha dos dados do veículo encontra-se na parte final do caderno de manutenção.

