



Mercedes Benz tipo W 210 com os motores 602.982, 604.91, 606.9, 611.9
Mercedes Benz tipo W 202 com os motores 604.91, 611.96
Mercedes Benz tipo W 140 com o motor 606.9

Código de avaria 1482 (nível final de incandescência com defeito) na memória de avarias

Se o código de avarias acima mencionado estiver registado na memória de avarias, a causa poderá ser uma falha entre o nível final de incandescência e o módulo de controlo do motor.

Por esse motivo, deverá verificar-se a cablagem (sinal, massa e tensão de alimentação) para detectar eventualmente contactos soltos, interrupções, curto-circuito à massa ou curto-circuito contra o positivo. Se a cablagem estiver em ordem deverá verificar-se o nível final de incandescência e eventualmente substituí-lo.