



## **Mercedes Benz Modelo G (tipo 460)**

### **O sistema de fecho centralizado não funciona**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, as causas poderão ser várias.

#### **Interrupção na cablagem:**

Verifique a cablagem para detectar eventuais danos mecânicos ou corrosão. A ficha da cablagem que se encontra na porta é fixada através um grampo existente num ângulo da chapa no interior da porta. Em determinadas circunstâncias o grampo pode cair. Nesse caso existe o perigo de a ficha separar-se ao abrir a janela lateral. Se tal suceder, é necessário voltar a curvar o grampo para que fique assente com segurança. Inserir a ficha e fixe-a adicionalmente com precintas.

#### **Falha do servomotor:**

Teste o funcionamento do servomotor, aplicando por breves instantes (máx. 0,5s) uma tensão de ensaio e, se necessário, substitua-o.

#### **Interruptor existente na porta do condutor avariado:**

Se nenhum dos fechos das portas funcionar, existe uma falha do interruptor. Verifique se o interruptor tem uma interrupção de contacto e se existe corrosão. Repare-o ou substitua-o eventualmente.

#### **Tirante do fecho movimenta-se com dificuldade:**

Devido à existência de sujidade e influências climatéricas, a mobilidade do tirante pode deteriorar-se. Nesse caso, deve verificar as peças móveis e melhorar a sua mobilidade. Em seguida, verifique se o tirante tem uma mobilidade perfeita.