



Mercedes Benz Classe C (W203) Todos os modelos Com motor 111 e 112

Ruídos do tipo tiquetaque no habitáculo.

Se, relativamente a estes veículos, for reclamada a existência de ruídos do tipo tiquetaque no habitáculo, a origem do problema poderá residir na válvula de impulsos do sistema de retenção de vapores de combustível. Devido ao suporte da válvula, no qual se encontram fixas as tubagens, os ruídos são transferidos para a carroçaria. Para eliminar a falha, é necessário substituir os cliques de fixação das tubagens.

Os cliques de substituição necessários podem ser adquiridos através da oficina autorizada local.

Nos veículos cujo ano de construção é posterior a Julho de 2001, estes cliques alterados já se encontram montados de fábrica.



Clipes de fixação

Válvula do depósito