



## **Mercedes W210 (classe E)**

### **Motor de arranque não funciona após substituição**



Figura 1

Nos veículos supracitados pode ocorrer que o motor de arranque não funcione após a sua substituição.

Uma possível causa é uma falha de contacto no polo positivo da bateria.

Durante a substituição do motor de arranque é por vezes necessário desconectar e voltar a conectar a ligação positiva da bateria no chassis do veículo (Figura 1). Durante este processo pode soltar-se a ligação oposta (no habitáculo da viatura, Figura 2). Consequentemente é provocada uma interrupção da alimentação elétrica. O veículo não arranca ou o motor de arranque não dá sinal de vida.

Para resolver o problema deve-se verificar e eventualmente voltar a fixar as ligações dos cabos no vão dos pés do lado do condutor (nos veículos com volante do lado esquerdo). Para este efeito é necessário desmontar os revestimentos e desapertar o pedal do acelerador (Figura 3).



Figura 2



Figura 3