



Boletim Informativo

Mini BMW Mini Cooper Todos os modelos entre 06/2001 e 11/2006

Indicação defeituosa do nível do combustível

Se nos veículos supracitados for reclamado que o indicador do nível do combustível não trabalha corretamente, deve ser considerado como possível causa do erro o sensor do nível do combustível (unidade de alimentação do combustível).

Possíveis impurezas (sujidade) na pista de resistência do sensor do nível do combustível podem originar a falha de funcionamento.

Erro:

Apesar de o depósito do combustível estar cheio, o indicador do nível do combustível não indica corretamente o nível.

Para verificar a unidade de alimentação do combustível deve desmontar-se o banco traseiro, desmontar a unidade de alimentação do combustível do depósito e controlar o funcionamento elétrico.

Controlar adicionalmente o bom funcionamento do braço do flutuador (eventualmente mecanicamente torcido).

Em caso de desvios, o sensor do combustível (unidade de alimentação de combustível) deve ser substituído pela versão modificada disponibilizada pelo fabricante automóvel.

Sensor do nível do combustível:

Ref. peça sobressalente: 16.146.761.353

