



## **Ford Mondeo, fabricado entre 05.95 – 04.98**

**Motor do ventilador não funciona nas posições 1, 2, e 3, e/ou presença de odor a plástico queimado proveniente do lado direito, à frente, na parte inferior (junto aos pés) .**

### **Resolução do problema:**

Substituir a ficha do chicote de cabos do comutador do ventilador para a resistência do motor de ventilação e a resistência.

1. Desmontar o motor eléctrico da ventilação
2. Desmontar a ficha que liga o chicote de fios do comutador do ventilador ao motor de ventilação.
3. Montar uma ficha e chicote de fios novos, devidamente modificados
4. Montar um motor de ventilação novo
5. Testar o funcionamento