



Boletim Informativo

Opel

Astra-J

Ano do modelo: a partir de 2010

Rádio: CD300 / CD400 / CDC400

Sinais de aviso e de pisca com atraso

Atraso nos sinais de aviso do sistema de ajuda ao estacionamento.

Se nestes veículos for reclamado que os sinais de aviso e de pisca ou os sons do sistema de ajuda ao estacionamento sinalizam com atraso, este problema pode dever-se a um problema no software.

Modelos de rádio afetados com atraso na reprodução do som para pisca e sistema de ajuda ao estacionamento: CD300; CD400; CDC400.

O fabricante automóvel já considerou o problema e resolveu-o com uma atualização do software. Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos tenham sido inspecionados e/ou reparados.

A partir de agosto de 2012 foi utilizado pelo fabricante automóvel um novo software.

