



# Boletim Informativo

---

## Opel

## Astra H

### Ano de fabrico: 2004 - 2010

### Motor: 1,4 i (Z14XEP) e 1,2 i (Z12XEP)

## Ruídos tipo chocalho e motor sem potência

Nos veículos supracitados são reclamados ruídos tipo chocalho provenientes do compartimento do motor e fraca potência do motor.

No módulo de comando do motor estão registados os seguintes códigos de erro:

P0300:

Falhas de ignição de vários cilindros.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304:

Falhas de ignição dos cilindros 1 / 2 / 3 / 4.

Esta avaria pode dever-se a um binário de aperto incorreto dos apoios da árvore de cames.

Para resolver o problema deve-se verificar na oficina se os pinos dos apoios da árvore de cames estão apertados com os binários prescritos pelo fabricante automóvel. Se o binário de aperto for incorreto deve-se proceder conforme as instruções do fabricante.

Os veículos com este problema que já tenham sido inspecionados na oficina estão assinalados com uma marca amarela na face superior da tampa da corrente de distribuição.