



Opel Astra G

Ano de construção: 1998 – 2004

Motor: Z17DTL / Y17DTL

Luz avisadora da carga da bateria cintila ou brilha continuamente.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz avisadora da carga da bateria cintila ou brilha continuamente, uma possível causa é um cabo danificado na ligação D+ no alternador. O cabo azul/branco na ligação D+ fricciona no corpo do alternador, danificando o isolamento. Através do isolamento danificado é provocada uma ligação de massa no corpo do alternador e especificada a avaria. Para eliminar a avaria é necessário reparar o cabo e conduzi-lo de modo a evitar novos danos.