




Opel Corsa-C Fabrico 2001-2002 Todos os modelos

Entrada de água no espaço para os pés, do lado esquerdo

Se surgirem reclamações nestas viaturas, de que entra água no espaço para os pés do lado do condutor, uma causa provável poderá ser a caixa do relé não estar bem aparafusada.

Para eliminar a avaria, é necessário apertar novamente os parafusos da cobertura do relé.



Cobertura da caixa do relé