



Opel Astra-G 1998 – 2001 **Zafira 1999 – 2001** **Vectra-B 1999 – 2001** **Com motor Z18XE, Z18XEL, X18XE1**

O motor funciona de modo irregular

Se, nestas viaturas, for relatado um funcionamento irregular do motor, uma possível causa é o mau funcionamento de uma válvula borboleta devido a uma forte sujidade no suporte da válvula borboleta. Para evitar uma procura trabalhosa de avarias deve limpar a válvula borboleta e o respectivo suporte. Para isso, proceda do seguinte modo:

- Desaparafusar a mangueira de aspiração do suporte da válvula borboleta.
- Abrir a válvula borboleta manualmente e libertar as paredes do suporte da válvula borboleta de sujidades e depósitos, com um pano sem fios e detergente adequado. Limpar igualmente a válvula borboleta.
- Controlar visualmente se a válvula borboleta abre e fecha correctamente.
- Montar de novo a mangueira de aspiração.

Nota:

Neste erro não é memorizado nenhum código de avaria.