



Boletim Informativo

Opel Mokka

Ano de construção: 2013

Número de chassis: DB000001 – BD033498

O GPS não funciona

O símbolo do GPS é exibido no visor estando riscado. Durante a navegação, pode dar-se o caso de o GPS confundir os países / mapas.

Se forem exibidas as mensagens de erro acima mencionadas, isso pode dever-se a uma conexão defeituosa dos cabos na base da antena

Na oficina especializada, a base da antena dos veículos afetados é substituída por uma que esteja corretamente cablada.

O fabricante do veículo já identificou este problema. De acordo com as instruções do fabricante, a partir do número de chassis WOLJC7EL2DB033498, são utilizadas bases da antena corretamente cabladas.