



## **Opel Movano 2000 – 2002 Motor 1,9 DI (F9Q)**

### **O motor perde potência e as luzes de controlo do motor acendem.**

Se, nestes veículos, surgirem reclamações de que o motor perde potência e a luz de controlo do motor se acende, uma causa provável poderá ser um início da alimentação mal ajustado.

Para eliminar a avaria, é necessário ajustar de novo o início da alimentação com a ajuda de um comparador.

Valor de ajuste: 0,32 +/- 0,02 mm

Para detectar outras eventuais fontes de avarias, deverá efectuar a leitura da memória de avarias e verificar o sistema do combustível.

